

x

Требуется замена металлического покрытия крыши на Доме молитвы Ржевской церкви

Из-за особенности конфигурации крыши снег скапливается в нижней ее части превращается в лед, а потом во время оттепели происходит очень опасный объемный лавинообразный сход снега с глыбами льда.

В связи с этим нам приходится каждую зиму счищать снег с крыльев крыши.

Ниже приводится письмо-просьба о помощи в обновлении Дома Молитвы. Будем благодарны вам, если вы прочтете, помолитесь о нас и проявите братскую заботу во Христе.

Нажмите на картинку для увеличения и полного просмотра

**Российский союз
Евангельских Христиан-
Баптистов**

113105 г. Москва, Варшавское ш. 29/2
тел. (095) 958-13-36
E-mail: bapt.un@g23.relcom.ru



**«Церковь Евангельских
Христиан-Баптистов
г. Ржева Тверской области»**

172 380 Россия, Тверская обл., г. Ржев
ул. Калинина, д. 48
тел. 8 (48232) 6-72-87, моб. 89109378360
E-mail: mikechurch@yandex.ru

**Объединению Церквей
Евангельских христиан-баптистов Тверской области
Возлюбленные братья и сестры!**

Церковь ЕХБ г. Ржева Тверской области благодарит Господа за возможность иметь небольшой Дом Молитвы (250 кв.м) в центре города с участком 14 соток, где мы можем совершать служения благовестия детям в виде дневных лагерей, рождественских праздников через сотрудничество с местными властями.



У нашей общины большая нужда. Нам необходимо осуществить замену металлического покрытия крыши Дома Молитвы и обшивку карнизов и фронтонов.

Ниже перечислены причины, по которым замена крыши крайне необходима.

1. Наша крыша имеет очень крутой уклон сверху, а ниже крылья крыши имеют меньший уклон. На крыльях снег скапливается, подтаивает, превращается в лед, а потом во время оттепели происходит очень опасный объемный лавинообразный сход снега с глыбами льда. Таким образом, у нас оторвало водостоки с одной стороны крыши. Мы думали установить снегозадержатели на крыше, но оказалось, что под металлочерепицей в качестве обрешетки употреблена слишком тонкая рейка и болты снегозадержателей не удержатся в такой рейке и снегозадержатели вырвет вместе с лавиной снега.



В связи с этим нам приходится каждую зиму счищать снег с крыльев крыши, чтобы снег однажды не упал на братьев и сестер с их детьми во время посещения собраний. Но неожиданные обвалы неизбежно происходят, и мы очень боимся, чтобы (не дай Господь!) снег, нижняя часть которого превращается в массивный лед, однажды не сошел бы всей массой и не повредил бы кого-либо из людей.

Особенно опасно место под крыльцом, где на крыше собирается огромная масса снега.

В связи с этим мы хотим изменить

