


**Российский союз
Евангельских Христиан-
Баптистов**

113105 г. Москва, Варшавское ш. 29/2
тел. (095) 958-13-36
E-mail: bapt.un@g23.relcom.ru



**«Церковь Евангельских
Христиан-Баптистов
г. Ржева Тверской области»**

172 380 Россия, Тверская обл., г. Ржев
ул. Калинина, д. 48
тел. 8 (48232) 6-72-87, моб. 89109378360
E-mail: mikechurch@yandex. ru

**Объединению Церквей
Евангельских христиан-баптистов Тверской области**

Возлюбленные братья и сестры!

Церковь ЕХБ г. Ржева Тверской области благодарит Господа за возможность иметь небольшой Дом Молитвы (250 кв.м) в центре города с участком 14 соток, где мы можем совершать служения благовестия детям в виде дневных лагерей, рождественских праздников через сотрудничество с местными властями.



У нашей общины большая нужда. Нам необходимо осуществить замену металлического покрытия крыши Дома Молитвы и обшивку карнизов и фронтонов.

Ниже перечислены причины, по которым замена крыши крайне необходима.

1. Наша крыша имеет очень крутой уклон сверху, а ниже крылья крыши имеют меньший уклон. На крыльях снег скапливается, подтаивает, превращается в лед, а потом во время оттепели происходит очень опасный объемный лавинообразный сход снега с глыбами льда. Таким образом, у нас оторвало водостоки с одной стороны крыши. Мы думали установить снегозадержатели на крыше, но оказалось, что под металлочерепицей в качестве обрешетки употреблена слишком тонкая рейка и болты снегозадержателей не удержатся в такой рейке и снегозадержатели вырвет вместе с лавиной снега.



В связи с этим нам приходится каждую зиму счищать снег с крыльев крыши, чтобы снег однажды не упал на братьев и сестер с их детьми во время посещения собраний.

Но неожиданные обвалы неизбежно происходят, и мы очень боимся, чтобы (не дай Господь!) снег, нижняя часть которого превращается в массивный лед, однажды не сошел бы всей массой и не повредил бы кого-либо из людей.

Особенно опасно место под крыльцом, где на крыше собирается огромная масса снега.

В связи с этим мы хотим изменить



конфигурацию крыши крыльца с односкатной на двускатную, чтобы масса снега расходилась по сторонам, а не прямо на ступени крыльца, по которым заходят и выходят посетители Дома Молитвы.

Здесь с помощью компьютерной графики мы попытались изобразить, как мог бы выглядеть Дом Молитвы после ремонта крыши в целом и над крыльцом (кроме забора, это фантазия человека, делавшего компьютерную обработку).




2. От нагрева крыши из-за солнечных лучей и лавинообразного схода снега с крыши, специальное покрытие металлочерепицы отслоилось и сошло с металлочерепицы. Мы пытались покрасить крышу, но это непродуктивно, так как счистить все старое покрытие невозможно и краска ложится сверху на очищенную и неочищенную площадь, а потом старое покрытие снова отслаивается и в результате никакого эффекта. Пластик, которым обшиты фронтоны и карнизы Дома Молитвы, сделался очень ломким от атмосферного влияния: нагрева и холода, и его постоянно местами срывает ветер, и мы чувствуем, его скоро оторвет весь.

Дом Молитвы нашей общины находится в 100 метрах от центральной улицы города. Мы чувствуем ответственность перед Господом, что Дом Молитвы находится в таком недолжном состоянии.

3. В 2021 году у нашей общины 100-летний юбилей. В 2011 году мы уже праздновали 90-летний юбилей, и это стало огромным свидетельством для всех жителей нашего города. Один из пресвитеров Ржевской церкви в прошлом сделал запись о том, как зарождалась и устояла церковь в нашем городе, одна женщина, светский историк защитила по нашей церкви диплом. Мы благодарим Господа, что он сохранил нашу общину, и она продолжает свое активное служение в городе.

Мы молимся, чтобы как можно скорее заменить покрытие крыши новым металлом или мягкой кровлей, обновить карнизы и фронтоны красивым уличным сайдингом, и к юбилею церкви мы могли бы прославить Господа в обновленном Доме Молитвы.

Просим вас, братья и сестры поддержать нашу маленькую общину в нашей большой нужде.



**С пожеланием Божьих благословений и молитвой о Вас
Пресвитер церкви ЕХБ г. Ржева
Соловьев Михаил Витальевич**

25.02.2020

ООО « Альбион»
172390 г. Ржев, ул.Большая Спаская д.30
Тел. Моб.8 915 730 51 52
E-mail: albion-metall@yandex.ru
ИНН 6914012708 КПП 691401001
БИК 042809909
ОКПО 99095307 ОГРН 1076914000118

Коммерческое предложение

ООО « Альбион» направляет Вам на рассмотрение коммерческое предложение на поставку материалов для кровли и фасада, приведенных в таблице:

| № | Наименование | Цена, руб. | Количество | Сумма |
|---|---|------------|------------|---------------|
| 1 | Кровельный материал (Металлочерепица и комплектующие) Norman MP 0,5мм | 223669 | - | 223669 |
| 2 | Подшивка кровли (Софит Дёке и комплектующие(винил)) | 36055 | - | 36055 |
| 3 | Водосток Престиж (металл.) | 40979 | - | 40979 |
| 4 | Снегозадержатель (кругл.) | 1415 | 5 | 7075 |
| 5 | Облицовка фронтона(Сайдинг и комплектующие Дёке(Винил)) | 30733 | - | 30733 |

Общая стоимость 338 511 (Триста тридцать восемь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей.

Так же можем предложить снегозадержатель усиленный с плоской трубой, стоимость 2045руб.

Коммерческое предложение на выполнение работ

ООО «Альбион» направляет Вам на рассмотрение коммерческое предложение на выполнение работ по кровле и фасаду, приведенные в таблице

| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | | 357598,30 рублей | | |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Наименование работ | Единица измерения | Выполнено работ | | |
| | | Количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| Демонтаж старой кровли | м2 | 289,358 | 100,00 | 28935,80 |
| Монтаж обрешетки и металочерепицы | м2 | 289,358 | 500,00 | 144679,00 |
| Демонтаж карнизов из пластика | пог.м. | 67,68 | 100,00 | 6768,00 |
| Монтаж софитов по канизам | пог.м. | 67,68 | 600,00 | 40608,00 |
| Демонтаж фронтона из пластика | м2 | 81,525 | 100,00 | 8152,50 |
| Монтаж сайдинга на фронтон | м2 | 81,525 | 600,00 | 48915,00 |
| Монтаж водосточной системы | пог.м. | 30 | 250,00 | 7500,00 |
| Монтаж снегозадержателя | пог.м. | 30 | 250,00 | 7500,00 |
| | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | 293058,30 |
| Итого работа: | | | | 293058,30 |
| Материалы | | | | |
| Доска 100x25 | пог.м. | 1050 | 26,00 | 27300,00 |
| Брус 50x50 | пог.м. | 750 | 26,00 | 19500,00 |
| Пленка ветро-гидроизоляции 70м.кв. | шт. | 4 | 2985,00 | 11940,00 |
| Гвозди | кг. | 30 | 90,00 | 2700,00 |
| Саморезы | кг. | 10 | 310,00 | 3100,00 |
| | | | | 64540,00 |
| Итого материалы: | | | | 64540,00 |
| Итого работа и материалы: | | | | 357598,30 |
| Транспортные расходы | | | | |
| Итого по смете: | | | | 357598,30 |
| Аванс на материалы: | | | | 0,00 |
| Итого : | | | | 357598,30 |

С уважением
директор ООО «Альбион»

Каменский Д.В.